

LISTWY

PRZYPODŁOGOWE

Producent listew przypodłogowych marki CM PROFILE udziela 2 letniej gwarancji na:

1. Podwyższoną odporność na wilgoć

Wilgocioodporne listwy MDF marki CM Profile są znacznie bardziej odporne na wilgoć niż listwy produkowane na bazie tradycyjnego MDF-u. Świadczy o tym niezależne badanie o europejskim standardzie EN 317 (Badanie pęcznienia po grubości po zanurzeniu w wodzie na 24h), które wykazało o **33% lepsze właściwości** wilgocioodpornych płyt MDF w porównaniu do tradycyjnych płyt MDF.

2. Trwałość powłoki lakierniczej

Bardzo wysoka dokładność w procesie lakierowania gwarantuje, iż każda listwa posiada twardą powłokę lakierniczą, która **nie ulegnie rozwarstwieniu i nie odejdzie od listwy**. Najwyższej jakości lakiery, starannie wyselekcjonowany surowiec oraz ponad **20 letnie doświadczenie** dają nam pewność, a Tobie gwarancję zadowolenia i satysfakcji z użytkowania markowych listew przypodłogowych CM Profile.

Producent odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte:

- 1) wady powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub użytkowania listew,
- 2) przypadki odklejenia się listew od ściany,
- 3) uszkodzenia listew wynikające z wad konstrukcyjnych pomieszczeń, tj.: złej izolacji ścian i/lub nieszczelnych okien i drzwi,
- 4) uszkodzenia mechaniczne oraz wady powstałe w ich skutek,
- 5) uszkodzenia listew powstałe w wyniku zalania ich wodą,
- 6) przypadki kurczenia bądź wydłużenia się listwy do 1% jej długości,
- 7) zmiany kolorystyczne powłoki lakierniczej.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE LISTEW MDF

PRZED MONTAŻEM NALEŻY:


A sprawdzić wilgotność ściany (nie powinna przekraczać 2% metodą CM (karbidową), **B** sprawdzić przyczepność farby na ścianie. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać od 18°C do 24°C, wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od 45% do 60%. Listwy należy montować z użyciem kleju montażowego oraz kleju termotopliwego (jako klej pomocniczy). Sąsiednie listwy powinny ściśle przylegać do siebie. Podczas montażu należy uszczelnić **A** wszystkie łączenia listew oraz **B** szczelinę powstałą na styku listy z podłogą za pomocą akrylu. W przypadku uszkodzenia powłoki listwy lub pojawieniu się szczeliny na łączeniu lub na styku dolnej krawędzi listwy z podłogą należy niezwłocznie zabezpieczyć ubytek akrylem.

PRZYGOTUJ

LISTWA



PIŁA KĄTOWA



KLEJ



AKRYL



PĘDZEL



OŁÓWEK




MIARKA



ZAKOŃCZENIE LISTWY

1




2




3




2




2



3




4




WYKOŃCZENIE NAROŻNIKÓW


1




2




3




4




2



2



3



4

